

DH3-91
(CV 2302)

T. R. C.

FEUILLE DE RENDEMENT

Période	JAN.	FEV.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	R	
Programme					184	150	200		250	300	300	300		
Lancés		320		480	200	480	320		320	320	320	398	358	
Essayés		298		437	188	453	308		314	308	311	391		
Rentrés Magasin		242		352	137	400	270		270	273	280	354	2578	
Rentrés Labo.														
Rentrés Durée														
Récupération						18						82		
Rendement précalcul												83		
Rendement		75,6		73,3	68,5	83,3	84,4		84,4	85	87,5	89	81,6	
Déchets montage													%	
Déchets Scellement		9		17		6	5		2				1,2	
Déchets Pompage		6		10	5	12	4		4	8	2	2	1,7	
Déchets Culottage						9					3			
Déchets Traitement		7		16	7		3			4	4	1	1,3	
Déchets Essais		56		85	51	53	38		44	35	31	119	13,6	
000	VERRERIE - VIDE													
001	Défaut de Pied													
002	Mauvais collage dalle													
003	Défaut d'ampoule													
004	Sorties défectueuses													
005	Dépôt sur ampoules													
006	1	Défauts glace - Bulle d'air												
	2	Pierres												
	3	Rayures												
007	1	Croix de gaz		3	3	4	3		4	4	4			
	2	Image floue												
	3	Ionisation pourpre												
	4	Courant ionique fort												
	5	Fuyant		6	12	2	7	3	1	2	2	5	4	
008	1	Fêlures Pied		2	17		10		2	1		1	1	
	2	Sorties latérales												
	3	Sortie PA												
	4	Glace												
	5	Col		8	4	7	2	1						
	6	Queusot		4	5	5	1		3	5				
	7	Multiformes												
009	Défaut d'aspect													
010	Implosion													
011	1	Mauv. Scellement. Pied						3					1	
	2	Mauv. Scellement. Sorties lat.												
100	C-C., CONNEXIONS - ISOL.													
101	Filament coupé		2	1	2	3					2	4		
102	Court-circuit		1	1	1									
103	Connexions coupées		1		2	1								
104	Surtension. Flash.													
-	Cassé (accident)										2			